СПЕКТР БЕЗОПАСНОСТИ
Данное письмо предоставлено компанией "Спектр Безопасности"
Перейти на сайт: https://спектрбезопасности.рф

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
Телефон: (495) 521-23-33, Факс: (495) 528-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

15.03.2013 № 19-4-13-405

На № 058 от 12.03.2013

Генеральному директору
ООО «Бастион»
А.В. Шрамову

E-mail: bastion-yamal@yandex.ru

О разъяснении требований нормативных документов

На Ваш запрос сообщаю мнение специалистов института.

К помещениям с мокрыми процессами, которые согласно п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009 не подлежат защите АУПС и АУПТ, следует относить помещения с открытым обращением воды, в которых в силу ряда причин пожар либо невозможен, либо будет автоматически ликвидирован на раннем этапе развития, что должно подтверждаться статистическими данными. К указанным причинам относятся: особенности обращения воды (например, разбрызгивание по всему объему помещения), незначительное количество пожарной нагрузки, отсутствие источников зажигания, микроклиматические условия (уровень влажности, температура).

Таким образом, помещения сауны сухого жара не могут быть отнесены к указанным помещениям с мокрыми процессами.

Заместитель начальника И.Р. Хасанов

А.Н. Полетаев
тел. (495) 5219306

Данное письмо предоставлено для скачивания только с сайта: http://pbn01.ru/